

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA

(INFORME PARCIAL)



AJUNTAMENT DE BERGA
PLAÇA DE SANT PERE N° 11
08600 BERGA
BARCELONA

MANRESA, a 18 de març de 2022

--	--

AJUNTAMENT DE BERGA
PLAÇA DE SANT PERE N° 11
08600 BERGA
BARCELONA

ÍNDEX

1. Dades d'Identificació
2. Objecte de l'Informe
3. Consulta i participació dels treballadors
4. Conceptes bàsics
5. Llista d'Àmbits i Treballadors
6. Avaluació dels Riscos Laborals i Planificació de l'Activitat Preventiva
7. Consideracions finals

ANNEXOS

1. DADES D'IDENTIFICACIÓ

Empresa	AJUNTAMENT DE BERGA
C.I.F./N.I.F.	P0802200F
Activitat	Otra educaci3n n.c.o.p.
Centre de Treball	PLAÇA DE SANT PERE N° 11 08600 BERGA BARCELONA
Núm. de Contracte	ASPY/21073338/01
Referència	0857/BO05752906/ER i 0857/BO05797585/PA

2. OBJECTE DE L'INFORME

La present avaluaci3n de riscos i la seva corresponent planificaci3n és una activitat inicial bàsica en la que:

- S'identifiquen els riscos laborals de la seva empresa, tant a nivell general, com per lloc de treball (àmbits).
- S'avalua cadascun dels riscos i es classifica, segons el seu Grau de Risc (GR), com risc Molt Alt, Alt, Moderat, Baix o Molt Baix.
- S'estableixen les mesures preventives necessàries per a eliminar o controlar cadascun dels riscos identificats.
- Es proposa una planificaci3n de terminis, responsables i costos per a facilitar la implantaci3n de les mesures proposades.

És responsabilitat de l'empresa assumir el contingut del present document i de dur a terme les mesures preventives proposades.

3. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS

Les visites a l'empresa van ser efectuades els dies:

20/09/2021

Per part de l'empresa van estar present en el transcurs de les mateixes, sent consultades i/o aportant la informaci3n necessària, les persones que a continuaci3n es relacionen:

Nom:
Tània Casas Santiago

En qualitat de:
Representant de les Organitzacions Sindicals

4. CONCEPTES BÀSICS

Amb la finalitat de facilitar-li la lectura i interpretació del present informe a continuació se descriuen els conceptes bàsics utilitzats. El detall dels criteris d'avaluació es poden consultar a l'apartat Metodologia.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ
Àmbit	Àrea, secció o lloc de treball que s'avalua
Acte / Condició detectada	Descripció de la condició de treball que dona lloc a un risc
Risc identificat	Descripció del risc laboral
PB (probabilitat)	Probabilitat de que el risc identificat es materialitzi. B: baixa M: mitja A: alta
SV (severitat)	Gravetat de les conseqüències previsibles si es materialitza el risc. B: baixa M: mitja A: alta
GR (grau de risc)	Valoració final del risc, en funció de la probabilitat i la severitat. MB: molt baix B: baix M: moderat A: alt MA: molt alt
Mesura preventiva	Mesura a aplicar per a eliminar o controlar el risc identificat
Tipus mesura	Característica descriptiva de la mesura a implantar
Termini	Termini màxim de temps recomanat per a implantar la mesura proposta
Responsable	Responsable de implantar la mesura proposta
Cost	Cost aproximat d'implantació de la mesura proposta
Data última revisió	Última vegada que s'ha actualitzat una mesura preventiva, després d'haver avaluat la corresponent condició de treball que la genera.

5. LLISTAT D'AMBITES I TREBALLADORS

Empresa

Data: 18 de març de 2022

11 Telecentre

11.01 Oficines

11.02 Sala Porta a Porta

11.03 Magatzem

11.04 Llocs de treball

11.04.01 Secretària

11.04.02 Personal oficina

L'empresa facilitarà una relació de treballadors actualitzada indicant els llocs de treball als quals estan adscrits, així com el seu nom i cognoms, sexe i si està inclòs en algun dels supòsits dels articles 25 a 27 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals: menors de 18 anys, treballadores en situació d'embaràs o lactància natural, o treballadors especialment sensibles.

L'empresa serà responsable que la informació facilitada al Servei de Prevenció estigui actualitzada en tot moment

6. AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Accidents in itinere	Atropellaments o cops amb vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Els desplaçaments s'han de realitzar amb precaució, respectant les normes de circulació i senyalització, tant per als vianants com per a vehicles (semàfors, senyals, etc.).

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Aparells d'aire acondicionat/calefacció.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Establir un programa de revisions i manteniment de les instal·lacions (filtres, conductes, etc) de l'aire acondicionat, guardant registre escrit de la seva realització. Garantir una renovació d'almenys 50 metres cúbics d'aire net per hora i treballador.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Article 19. Formació dels treballadors.	Altres			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.

La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari.

2. La formació a què es refereix l'apartat anterior s'ha d'impartir, sempre que sigui possible, dins de la jornada de treball o, si no, en altres hores però amb el descompte en aquella del temps invertit en la mateixa. La formació es podrà impartir per l'empresa amb mitjans propis o concertada amb serveis externs, i el seu cost no recaurà en cap cas sobre els treballadors.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Article 20. Mesures d'emergència.	Altres			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament. L'esmentat personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies abans assenyalades.

Per a l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari ha d'organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i eficàcia de les mateixes.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Cadires inadequades per treballs davant pantalles de visualització de dades	Fatiga postural	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Revisar l'estat de les cadires i canviar aquelles que no presentin un bon confort ergonòmic pel treballador i que permetin treballar correctament amb PVD. Formar i informar sobre la postura correcta i com treballar correctament amb PVD.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Característiques d'organització, de contingut del treball i de realització de les tasques	Insatisfacció derivada de factors psicossocials			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Després de l'observació de les característiques d'organització, de contingut del treball i de realització de les tasques, mentre no canviïn les condicions i sobre la base de la informació subministrada per l'empresa, pels treballadors i/o els seus representants, no s'han posat de manifest indicis que mostrin la necessitat de dur a terme un estudi específic sobre riscos psicossocials.

A continuació s'indiquen algunes recomanacions generals:

- Garantir una correcta assignació de tasques que permeti un adequat ritme de treball, així com de temps de descans.
- Proporcionar els mitjans i recursos adequats per realitzar el treball.
- Combinar tasques, sempre que sigui possible, per evitar l'exposició perllongada a les mateixes exigències.
- Definir clarament les funcions, competències i atribucions de cada lloc de treball, els procediments a seguir, els objectius de quantitat i qualitat, el temps assignat, la responsabilitat, i l'àmbit d'autonomia disponible.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Consignes d'actuació en cas d'evacuació	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Com a norma general, les sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en cas d'emergència, hauran de romandre sempre lliures d'obstacles de manera que sigui possible utilitzar-les sense dificultats en tot moment.

S'ha de garantir que s'ha donat l'alarma i assegurar una evacuació total i ordenada de l'establiment, controlant que no queda ningú ocult, lesionat o atrapat, ajudant a quants ho necessitin pel seu estat físic i/o emocional.

Com a norma d'actuació en cas d'evacuació, els treballadors acompanyaran als clients, visitants... d'existir en el moment de l'emergència a l'exterior, per posteriorment dirigir-se al punt de reunió establert.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Coordinació d'activitats empresarials. Es contracten altres empreses per al desenvolupament de serveis concrets i/o bé reparacions a les pròpies obres o instal·lacions que impliquen la presència a les mateixes de personal extern a l'empresa.	Altres	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Mantenir mecanismes de coordinació entre les empreses presents en un únic centre de treball pels quals es vetlli per l'intercanvi d'informació relativa als riscos inherents a l'activitat desenvolupada per cadascuna d'elles i per la possible afectació dels mateixos sobre l'activitat de les altres.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Vetllar pel compliment de tota la normativa interna relativa a prevenció de riscos laborals per part del personal de les empreses externes; en especial pel què fa a la formació i informació dels treballadors en els riscos existents en les tasques desenvolupades, l'aptitud mèdica dels mateixos i l'ús dels equips de protecció individual d'ús obligatori en les tasques a realitzar.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge de materials en armaris i prestatgeries	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Totes les prestatgeries hauran d'estar fixades a la paret o entre si, de manera que es garanteixi la seva estabilitat a la bolcada. Així mateix, s'evitarà sobrecarregar les baldes tenint en compte el pes màxim per balda indicat pel fabricant.

Els objectes pesats o voluminosos es col·locaran en les baldes inferiors.

No s'ha d'utilitzar les prestatgeries a manera d'escala, amb l'objectiu d'accedir a les parts superiors.

No s'ha de realitzar emmagatzematges inestables.

S'ha de revisar l'estat de les prestatgeries d'una manera periòdica.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Es desenvolupa l'avaluació de riscos, d'acord a la informació donada per l'empresa i les visites a l'empresa.	Altres			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Qualsevol situació, treball o equip de treball que no quedi recollit en aquesta avaluació s'haurà de comunicar al Servei de Prevenció amb el fi de procedir a l'avaluació i integració en aquest document.

Termini: de manera continuada.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal·lació d'emergència. d'enllumenat d'emergència. Comprovacions periòdiques	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Revisar periòdicament la instal·lació d'enllumenat d'emergència, reparar i/o canviar totes aquelles lluminàries que no funcionen i reemplaçar tots els pilots de senyalització fosos, netejar totes les pantalles i comprovar el seu correcte funcionament.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Instal·lació de protecció contra incendis. Manteniment periòdic	Incendis. Mitjans de protecció	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

La instal·lació de protecció contra incendis (extintors portàtils.....) se sotmetrà a un programa de manteniment periòdic, mitjançant empresa/mantenidor autoritzat, segons l'establert en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI).

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Llistat de treballadors.	Altres			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

El llistat de treballadors serà actualitzat per l'empresa de manera periòdica, annexant aquest llistat al document de l'Avaluació de Riscos.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ordre en general.	Caigudes de persones al mateix nivell	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Mantenir els espais de treball i les zones de pas lliures d'objectes, impediments i obstacles que puguin provocar caigudes.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació de llocs de treball	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
---------------------------	------------------	----	----	----

RD 513/2017

Altres

*

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, queda derogat el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprovava el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i l'Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 16 d'abril de 1998, sobre normes de procediment i desenvolupament del reial decret.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Pel que fa als mitjans d'extinció i alarma:

- Tant els extintors portàtils, com les mantes ignífugues hauran de ser instal·lats per empreses instal·ladores o mantenidores habilitades, excepte en aquells establiments amb superfície inferior a 100 m² o habitatges unifamiliars.
- Els polsadors d'alarma hauran d'estar situats de forma que la part superior del dispositiu es trobi a una alçada entre 80 i 120 cm. del sòl.
- Els extintors estaran situats pròxims als punts on s'estimi major probabilitat d'iniciar-se l'incendi, a ser possible, pròxims a les sortides d'evacuació i, preferentment, sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi situada entre 80 - 120 cm sobre el sòl.
- Els extintors en cuines hauran de ser classe F (focs derivats de la utilització d'ingredients per cuinar - olis i greixos animals o vegetals- en els aparells de cuina).
- Les Boques d'incendi equipades s'han de muntar sobre un suport rígid, de manera que el filtre i la vàlvula d'obertura manual i el sistema d'obertura de l'armari estiguin a una alçada inferior a 150 cm del terra.
- Els extintors ubicats a l'interior d'armaris i les boques d'incendi no podran tenir el senyal sobre la porta o el mateix armari.
- En el cas de dispositius acústics d'alarma d'incendis, el reglament estableix que hauran de ser amb llum en aquells llocs on el nivell de soroll sigui superior als 60 dB o els ocupants siguin persones sordes o portin protecció auditiva.
- S'estableixen dates de caducitat, de manera que els següents dispositius han de ser substituïts: Detectores d'incendis als 10 anys (excepte indicació del fabricant), mànegues de les BIEs cada 20 anys i senyals fotoluminiscent 10 anys (llevat assaig positiu).
- Els ruixadors automàtics mantenen les revisions fins ara establertes, a la qual cal afegir una altra cada 25 anys.

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Sobre la senyalització:

- La vida útil dels senyals fotoluminiscents (referida des de la data de fabricació) serà la que estableixi el fabricant de les mateixes. En el cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considerarà de 10 anys. Un cop passada la vida útil, se substituiran per personal especialitzat del fabricant o d'una empresa mantenedora, llevat que es justifiqui mitjançant mesuraments que la luminescència del senyal aporta valors no inferiors al 80% dels que dicti la norma UNE 23035- 4, en cada moment. Aquests mesuraments que permeten allargar la vida útil dels senyals, es realitzaran cada 5 anys.

- La nova normativa estableix una revisió de les pròpies senyals per garantir que continuen mantenint les seves característiques.

- També recull l'obligatorietat d'instal·lar senyals de classe A (alta luminescència) en llocs inclosos en Annex I de la Norma bàsica d'autoprotecció (ús docent, residencials públiques o de pública concurrència), per a la resta d'usos es podrà optar per classe A o B.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Robatori i/o atracament	Violència, agressió, amenaça	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Establir les instruccions i/o normes necessàries a fi d'extremar la seguretat dels treballadors a l'hora de fer caixa, recollir la recaptació, portar els diners al banc...

A l'hora de fer caixa i recollir la recaptació, es farà amb l'establiment tancat al públic i procurant que no es pugui veure des de l'exterior. No es guardaran grans quantitats de diners en la caixa registradora. S'utilitzarà, en cas necessari, una caixa forta.

En cas de robatori i/o atracament s'hauran de tenir sempre presents, entre d'altres, les següents consignes d'actuació:

- NO ARRISCAR MAI LA SEVA VIDA SOTA CAP CONCEPTE.
- Guardar la calma en tot moment.
- No enfrontar-se mai a l'atracador, sobretot si va armat.
- Donar el que li demanin, sense excés de zel.
- Observar atentament a l'atracador: aspecte físic, comportament, armes...
- Anotar la direcció seguida per l'atracador i, si fos possible, la matrícula, marca, model i color del vehicle.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Terres humits o molls.	Caigudes de persones al mateix nivell	B	B	MB

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Es recolliran immediatament els vessaments de líquids.

Es recomana la utilització de calçat amb sola antilliscant i de taló baix, a poder ser que no superi els 5 cm d'altura.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballadors especialment sensibles a determinats riscos. Protecció de la maternitat. Treballadors amb discapacitats físiques,psíquiques o sensorials.	Risc no inclòs a les llistes sobre malalties professionals o sobre formes d'accidents			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

L'ajuntament haurà d'adoptar les mesures preventives i de protecció necessàries pels treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tingui reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del seu treball.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Altres no especificades		Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treballadors menors de 18 anys. Protecció dels Menors.	Altres			*

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

L'ajuntament haurà d'adoptar les mesures preventives i de protecció necessàries per als treballadors que, per les seves pròpies característiques personals, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del seu treball.

S'evitarà que els treballadors menors de 18 anys realitzin activitats relacionades amb el que desenvolupa l'Annexe I del R.D 39/1997 (Reglament dels Serveis de Prevenció) el qual fa esmena a treballs en obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels, amb risc de caiguda d'alçada, sepultament i desprendiments.

Tipus Mesura Altres no especificades	Termini	Responsable Alcalde	Cost (aprox.) entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització d'equips i instal·lacions elèctriques.	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

No s'ha de manipular a l'interior d'equips o instal·lacions elèctriques.

En cas d'avaría, s'ha de desconnectar la màquina o equip elèctric i avisar a personal especialitzat.

No s'ha de desendollar els cables elèctrics tirant del cable.

S'ha d'evitar colpejar les bases d'endoll, cables elèctrics i aparells elèctrics.

Abans de la posada en funcionament de les màquines i/o equips elèctrics, s'ha de comprovar que els cables d'alimentació, les clavilles de connexió i els interruptors, no presenten deterioraments.

S'ha de comprovar periòdicament el correcte funcionament dels interruptors diferencials.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització d'escales de mà	Caigudes de persones a diferent nivell	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Totes les escales de mà s'inspeccionaran abans d'iniciar un treball, rebutjant-se aquelles que no ofereixin garanties de seguretat.

Aquestes escales estaran proveïdes d'un algun dispositiu antilliscant en el seu peu (sabates...) o ganxos de subjecció en la part superior. Es prohibeix empalmar dues escales si no compten amb dispositius especialment preparats per a això.

Les escales de fusta NO HAN DE PINTAR-SE, ja que la pintura pot ocultar defectes o anomalies que podrien resultar perillosos. Pot aplicar-se un vernís transparent. Quan no s'emprin, les escales de mà han de guardar-se i evitar exposar-les al sol i la pluja. No han de deixar-se mai tombades en el sòl.

Es recomana la utilització de calçat tancat per la part de darrere i que subjecti bé el peu.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització d'escales de tisora	Caigudes de persones a diferent nivell	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Les escales de tisora utilitzades hauran d'estar en perfecte estat de conservació i hauran de garantir l'estabilitat del treballador en accedir a les parts elevades de les prestatgeries, expositors, armaris... Disposaran d'un dispositiu adequat (cadeneta, tirant...) que impedeixi la seva obertura accidental. Es recomana la utilització de calçat tancat per la part de darrere i que subjecti bé el peu.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de mitjans auxiliars per a l'accés a les parts elevades de les prestatgeries	Caigudes de persones a diferent nivell	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Els mitjans auxiliars utilitzats (banquetes o similars) hauran de garantir l'estabilitat del treballador en accedir a les parts elevades de les prestatgeries, expositors, armaris... En cas necessari, disposaran d'elements antilliscants.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de prestatgeries i emmagatzematge de tot tipus de materials.	Caigudes d'objectes per desplomament o esfondrament . Caiguda d'objectes en manipulació.	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Continuar formant i informant als treballadors de la correcta disposició de materials a les prestatgeries, així com en la realització d'apilaments segurs.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Adopció de postures inadequades durant la utilització del telèfon, atenció telefònica a clients...	Fatiga postural	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Per evitar l'adopció de postures incorrectes durant la utilització continuada del telèfon, es recomana la utilització del sistema "mans lliures".

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Bolcada dels arxivadors en realitzar l'obertura dels calaixos	Atrapada per o entre objectes	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Tots els arxivadors hauran d'estar fixats a la paret o entre si, de manera que es garanteixi la seva estabilitat a la bolcada en obrir els calaixos.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Caiguda dels calaixos dels arxivadors per absència i/o deteriorament dels topalls	Caigudes d'objectes en manipulació	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Comprovar que tots els calaixos dels arxivadors disposen del corresponent topall per evitar la caiguda del calaix en efectuar l'obertura total del mateix.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Emmagatzematge de documentació, carpetes, arxivadors... en armaris, prestatgeries i expositors	Atrapada per o entre objectes	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Totes les prestatgeries hauran d'estar fixades a la paret o entre si, de manera que es garanteixi la seva estabilitat a la bolcada. Així mateix, s'evitarà sobrecarregar les baldes.

Informar als treballadors sobre les condicions d'un emmagatzematge segur en les prestatgeries i expositors: col·locar els objectes més voluminosos i/o pesats en la part inferior, col·locar el material de petites dimensions en recipients adequats, que els materials emmagatzemats no sobresurtin dels prestatges...

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Presència de cables situats pel sòl en zones de pas	Caigudes de persones al mateix nivell	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Es retiraran tots els cables elèctrics que estiguin en el sòl, a les zones de pas. En cas necessari s'instal·laran en guies cobreix-cables, per evitar ensopegades i/o caigudes.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Tasques amb pantalles de visualització de dades (PVD). Absència de faristol o portadocuments	Fatiga visual	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Es facilitarà un suport adequat (faristol o portadocuments) a tots els treballadors que ho sol·licitin. Aquest suport haurà de ser estable i regulable i estarà col·locat de tal manera que es redueixin al mínim els moviments incòmodes del cap i els ulls.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Tasques amb pantalles de visualització de dades (PVD). Absència de reposapeus	Fatiga postural	B	B	MB

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Es dotarà de reposapeus als treballadors que ho desitgin. Serà de dimensions adequades i suficients per col·locar els peus.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Tasques amb pantalles de visualització de dades (PVD). Distància insuficient entre el teclat i la vora de la taula	Fatiga postural	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Col·locar el teclat de manera que, entre aquest i la vora de la taula, hi hagi un espai suficient perquè el treballador pugui recolzar les mans i/o avantbraços, evitant així postures forçades.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Tasques amb pantalles de visualització de dades (PVD). La distància entre la pantalla i l'usuari és inadequada	Fatiga visual	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Col·locar la pantalla de l'ordinador de manera que la part més alta de la mateixa estigui situada a l'altura dels ulls del treballador. Per a això, podrà utilitzar-se un pedestal independent o un suport regulable per a la pantalla. La distància entre el treballador i la pantalla haurà d'estar compresa entre 40 i 70 cm.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Tasques amb pantalles de visualització de dades (PVD). Presència de reflexos a la pantalla	Fatiga visual	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Les pantalles hauran d'instal·lar-se de tal forma que les fonts de llum, tals com a finestres, vidrieres...no provoquin enlluernament directe ni produeixin reflexos molestos en la pantalla. Es recomana col·locar les pantalles paral·leles a la línia de les finestres, per evitar els reflexos. Les finestres hauran d'anar equipades amb un dispositiu de cobertura adequat i regulable (persianes, cortines...) per atenuar la llum del dia que il·lumini el lloc de treball.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Tasques amb pantalles de visualització de dades (PVD). Seient de treball inadequat	Fatiga postural	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

El seient de treball haurà de ser estable, proporcionant a l'usuari llibertat de moviment i procurant-li una postura confortable. Disposarà de seient amb altura regulable, respall inclina ble i d'altura ajustable. Tindrà cinc potes dotades amb rodes.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Tasques d'atenció al client	Violència, agressió, amenaça	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Es recomana mantenir la calma en tot moment, intentant controlar la situació mitjançant el diàleg i evitar sempre l'enfrontament directe amb els clients.

No s'ha de respondre a les provocacions. Si el client no entra en raó ni hi ha possibilitat aparent per arribar a una solució, s'haurà de notificar al superior immediat qui adoptarà les mesures oportunes.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització d'eines de tall (tissors, cúter, ...).	Cops/talls per objectes o eines	B	B	MB

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Es prestarà especial atenció en utilitzar eines de tall (tissors, cúter, tallapapers...). Quan no s'utilitzin romandran guardades en lloc adequat amb el tall protegit.

Els ganivets de seguretat (cúter) hauran de tenir la fulla de tall protegida. Es prohibeix utilitzar fulles de cúter sense protecció.

Així mateix, es prestarà especial atenció en NO deixar els cùters amb la fulla desprotegida sobre la superfície de treball, per evitar talls accidentals.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització d'endolls múltiples, tipus "lladre"	Incendis.	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Es recomana no utilitzar endolls intermedis (tipus "lladre") per no sobrecarregar la instal·lació elèctrica. En cas necessari, s'utilitzaran bases d'endoll múltiples homologades.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització d'escales de tisora per a l'accés a les parts elevades de les prestatgeries.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Les escales de tisora utilitzades hauran d'estar en perfecte estat de conservació i hauran de garantir l'estabilitat del treballador en accedir a les parts elevades de les prestatgeries, expositors, armaris...

Disposaran d'un dispositiu adequat (cadeneta, tirant...) que impedeixi la seva obertura accidental. Es recomana la utilització de calçat tancat per la part de darrere i que subjecti bé el peu.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de mitjans auxiliars per a l'accés a les parts elevades de les prestatgeries	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Els mitjans auxiliars utilitzats (banquetes o similars) hauran de garantir l'estabilitat del treballador en accedir a les parts elevades de les prestatgeries, expositors, armaris... En cas necessari, disposaran d'elements antilliscants.

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de vehicles en desplaçaments "in itinere" gestions fora de l'oficina (bancs, gestories...)	Atropellaments o cops amb vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Durant la conducció es complirà el codi de circulació i es respectaran totes les normes de circulació. S'adequarà la velocitat del vehicle atenent als límits de velocitat establerts per a cada via, a l'estat de les mateixes i a la climatologia.

El vehicle haurà de passar les inspeccions tècniques corresponents (ITV). Així mateix, es realitzaran revisions periòdiques de l'estat general del vehicle: Llums, rodes, bateria, nivells de líquids...

Es prohibeix la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Queda totalment prohibit l'ús de telèfons mòbils durant la conducció. En cas necessari, es recomana la utilització de dispositius "mans lliures". Es recomana evitar l'ús de dispositius tals com a navegadors, ràdio, emissores, etc.. durant la conducció.

Ús obligatori del cinturó de seguretat.

Empresa

 Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manteniment de l'aire condicionat.	Exposició a substàncies nocives o tòxiques	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Els filtres del sistema de ventilació han de conservar-se en bones condicions netejant-los o canviant-los, per tal que la seva capacitat no es vegi reduïda.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any <input type="text"/>	Alcalde <input type="text"/>	entre 101 i 600 € <input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manteniment de la instal·lació elèctrica: quadres elèctrics de distribució, dispositius de tall.	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Es revisarà periòdicament el funcionament de la instal·lació elèctrica per personal degudament format i autoritzat, guardant registre escrit de la seva realització.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any <input type="text"/>	Alcalde <input type="text"/>	entre 101 i 600 € <input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manteniment dels mitjans de protecció i lluita contra incendis.	Incendis. Mitjans de protecció	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Realitzar les revisions i proves periòdiques establertes legalment per als mitjans de protecció contra incendis.

Revisió anual i retimbrat quinquenal.
Veure annexes "Extintors d'incendi (I) i (II)".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manteniment general del sistema d'il.luminació d'emergència.	Incendis. Evacuació	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Es revisarà periòdicament el funcionament del sistema d'il.luminació d'emergència (substitució dels pilots fosos, estat de les bateries i el correcte funcionament en cas de tall del subministrament elèctric) guardant registre escrit de la seva realització. Aquest ha de garantir la il.luminació suficient per a permetre la evacuació en cas d'emergència.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures d'organització i control	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Terres acabats de fregar.	Caigudes de persones al mateix nivell	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Senyalitzar l'advertència de risc de caiguda quan el terra estigui moll.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Senyalització	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Ordre i neteja	Caigudes de persones al mateix nivell , incendis	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Mantenir la sala ordenada i neta.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 1 any <input type="text"/>	Alcalde <input type="text"/>	entre 101 i 600 € <input type="text"/>

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Atenció al públic.	Insatisfacció derivada de factors psicosocials	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar als treballadors el correcte procés d'interacció amb el públic (extern i intern) i com actuar en cas de situacions conflictives (desacords, pujades de veu, etc...)

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Connexions elèctriques provisionals. Excessos de cablejat elèctric.	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives de la conveniència de vetllar per la no proliferació de connexions elèctriques improvisades així com de l'acumulació de cables allargadors de diferent tipus i el seu ús adequat per a veitar-ne els diferents riscos derivats.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Desplaçaments amb vehicle: accidents in itinere.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Seguir el programa de manteniment del vehicle que estableix el fabricant i/o mecànic autoritzat. Fer les revisions periòdiques reglamentaries que estableix la I.T.V.
Veure l'annex "Conductors".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Altres no especificades	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Seguir les recomanacions de l'annex "Accidents In Itinere".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manipulació manual de càrregues. Manipulació puntual de materials i cossos pesants.	Sobreesforços	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar els treballadors de la forma correcta de realitzar manipulacions manuals de càrregues.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Prestatgeries: emmagatzemats en alçada.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives que per accedir a les parts altes de les prestatgeries s'utilitzarà una escala manual. En cap cas s'utilitzarà una cadira o qualsevol element que no sigui per aquest ús específic.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treball administratiu. Configuració del lloc de treball.	Fatiga postural	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives del mode de regulació correcta de la cadira; així aquesta haurà de permetre que els colzes quedin a l'alçada del pla de treball, mantenir les cames flexionades amb un angle de 90°.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives del mode de regulació correcta de la pantalla de l'ordinador; així l'eix normal de projecció de la mateixa ha de trobar-se a la mateixa alçada dels ulls per a minimitzar torsions cervicals i d'espatlles innecessàries.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives del mode de regulació correcta del reposapeus, que s'haurà d'utilitzar sempre que les mesures del mobiliari o bé les mesures antropomètriques de l'usuari, no permetin el manteniment de postures adequades als llocs de treball de caire administratiu.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treball amb ordinadors. Pantalles de visualització de dades.	Fatiga visual	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Vetllar de forma activa pel bon estat de les pantalles de visualització de dades, en especial de les dotades de tub catòdic. Establir mecanismes de control que permetin detectar quan aquestes pantalles no ofereixin els nivells de qualitat mínims que puguin causar fatiga adicional, tals com inestabilitat de la imatge, falta de nitidesa, variacions en la intensitat lumínica, etc. En tal cas es procedirà a la reparació o a la substitució de la pantalla.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació d'equips de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives del mode d'ús de les pantalles dels ordinadors; així caldrà exposar la necessitat de realitzar petites pauses periòdiques que permetin reposar la vista sobre altres punts allunyats variant d'aquesta manera la posició dels ulls i la distància focal. Aquestes pauses no haurien de quedar més espaiades d'una hora entre elles.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures ergonòmiques-psicosocials	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treball continuat a l'oficina. Usuari de Pantalla de Visualització de Dades (més de 4 hores diàries o 20h setmanals)	Fatiga postural	M	B	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Proporcionar informació referent al correcte posicionament dels equips de treball i dels hàbits posturals a adoptar en el lloc de treball.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treball d'oficina	Fatiga mental	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives de la necessitat de realitzar petites pauses periòdiques que permetin distreure momentàniament l'atenció de les accions més feixugues. Aquestes pauses poden consistir també en un canvi de tasca per una altra de més lleugera i/o de curta durada.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització d'escaleres manuals o de tisora.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Es formarà al treballador sobre el correcte ús de les escaleres manuals o de tisora.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Establir un programa de revisions i manteniment de les escales de mà i de tisora, revisant l'estat dels graons, dels travessers, dispositius de fixació, etc.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de màquines o equips elèctrics.	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Si algun aparell elèctric o màquina no funciona correctament, s'avisarà al servei tècnic corresponent, posant fora de servei l'equip i advertint d'aquesta circumstància.

Cal evitar acumulacions i esquitxades d'aigua a les màquines elèctriques.

No sobrecarregar les preses de corrent; evitar connectar diversos equips en una mateixa presa.

No netejar les preses de corrent o parts d'aparells elèctrics amb draps mullats.

No manipular les màquines elèctriques estant descalçat o amb les mans molles o humides.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de prestatgeries i emmagatzematge de carpetes, arxivadors i altres materials.	Caigudes d'objectes despresos	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar als treballadors de la correcta disposició de materials a les prestatgeries, així com en la realització d'apilaments segurs.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Empresa

Àmbit

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Atenció al públic.	Insatisfacció derivada de factors psicosocials	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar als treballadors el correcte procés d'interacció amb el públic (extern i intern) i com actuar en cas de situacions conflictives (desacords, pujades de veu, etc...)

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Connexions elèctriques provisionals. Excessos de cablejat elèctric.	Exposició a contactes elèctrics	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives de la conveniència de vetllar per la no proliferació de connexions elèctriques improvisades així com de l'acumulació de cables allargadors de diferent tipus i el seu ús adequat per a veitar-ne els diferents riscos derivats.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Desplaçaments amb vehicle: accidents in itinere.	Atropellaments o cops amb vehicles	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Seguir el programa de manteniment del vehicle que estableix el fabricant i/o mecànic autoritzat. Fer les revisions periòdiques reglamentaries que estableix la I.T.V.
Veure l'annex "Conductors".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Altres no especificades	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Seguir les recomanacions de l'annex "Accidents In Itinere".

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Manipulació manual de càrregues. Manipulació puntual de materials i cossos pesants.	Sobreesforços	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar els treballadors de la forma correcta de realitzar manipulacions manuals de càrregues.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Prestatgeries: emmagatzemats en alçada.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives que per accedir a les parts altes de les prestatgeries s'utilitzarà una escala manual. En cap cas s'utilitzarà una cadira o qualsevol element que no sigui per aquest ús específic.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treball administratiu.	Fatiga mental	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives de la necessitat de realitzar petites pauses periòdiques que permetin distreure momentàniament l'atenció de les accions més feixugues. Aquestes pauses poden consistir també en un canvi de tasca per una altra de més lleugera i/o de curta durada.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treball administratiu. Configuració del lloc de treball.	Fatiga postural	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives del mode de regulació correcta de la cadira; així aquesta haurà de permetre que els colzes quedin a l'alçada del pla de treball, mantenir les cames flexionades amb un angle de 90°.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives del mode de regulació correcta de la pantalla de l'ordinador; així l'eix normal de projecció de la mateixa ha de trobar-se a la mateixa alçada dels ulls per a minimitzar torsions cervicals i d'espatlles innecessàries.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives del mode de regulació correcta del reposapeus, que s'haurà d'utilitzar sempre que les mesures del mobiliari o bé les mesures antropomètriques de l'usuari, no permetin el manteniment de postures adequades als llocs de treball de caire administratiu.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Treball amb ordinadors. Pantalles de visualització de dades.	Fatiga visual	M	M	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Vetllar de forma activa pel bon estat de les pantalles de visualització de dades, en especial de les dotades de tub catòdic. Establir mecanismes de control que permetin detectar quan aquestes pantalles no ofereixin els nivells de qualitat mínims que puguin causar fatiga adicional, tals com inestabilitat de la imatge, falta de nitidesa, variacions en la intensitat lumínica, etc. En tal cas es procedirà a la reparació o a la substitució de la pantalla.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Adequació d'equips de treball	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives del mode d'ús de les pantalles dels ordinadors; així caldrà exposar la necessitat de realitzar petites pauses periòdiques que permetin reposar la vista sobre altres punts allunyats variant d'aquesta manera la posició dels ulls i la distància focal. Aquestes pauses no haurien de quedar més espaiades d'una hora entre elles.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Mesures ergonòmiques- psicosocials	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització d'escales manuals o de tisora.	Caigudes de persones a diferent nivell	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Es formarà al treballador sobre el correcte ús de les escales manuals o de tisora.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Establir un programa de revisions i manteniment de les escales de mà i de tisora, revisant l'estat dels graons, dels travessers, dispositius de fixació, etc.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de màquines o equips elèctrics.	Exposició a contactes elèctrics	B	A	M

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Si algun aparell elèctric o màquina no funciona correctament, s'avisarà al servei tècnic corresponent, posant fora de servei l'equip i advertint d'aquesta circumstància.

Cal evitar acumulacions i esquitxades d'aigua a les màquines elèctriques.

No sobrecarregar les preses de corrent; evitar connectar diversos equips en una mateixa presa.

No netejar les preses de corrent o parts d'aparells elèctrics amb draps mullats.

No manipular les màquines elèctriques estant descalçat o amb les mans molles o humides.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Normes - Procediments - Instruccions	Abans 6 mesos	Alcalde	entre 101 i 600 €

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA	RISC IDENTIFICAT	PB	SV	GR
Utilització de prestatgeries i emmagatzematge de carpetes, arxivadors i altres materials.	Caigudes d'objectes despresos	B	M	B

MESURA PREVENTIVA

Data última revisió: 01/03/2022

Formar i informar als treballadors de la correcta disposició de materials a les prestatgeries, així com en la realització d'apilaments segurs.

Tipus Mesura	Termini	Responsable	Cost (aprox.)
Formació - Informació	Abans 1 any	Alcalde	entre 101 i 600 €

7. CONSIDERACIONS FINALS

El contingut del present informe d'Avaluació dels Riscos Laborals compleix amb els requisits establerts a l'article 23 de la LPRL i article 7 del RSP.

Per donar compliment al dret d'informació, consulta i participació dels treballadors, l'empresari o la persona en qui aquest delegui, haurà de posar en coneixement dels Delegats de Prevenció o, si no n'hi ha, dels representants dels treballadors, el contingut del present document de l'Avaluació dels Riscos Laborals.

L'Avaluació dels Riscos Laborals ha de prendre en consideració la possible presència de treballadors especialment sensibles, d'acord amb l'estat biològic o característiques personals posades en coneixement de ASPY Prevenció.

Per això, han de comunicar-se a ASPY Prevenció per part de l'empresari, dels Delegats de Prevenció o dels propis treballadors la concurrència al centre de treball de menors d'edat, dones gestants o en període de lactància, o persones que poguessin presentar una major sensibilitat al risc, podent suposar un perill per a si mateixos, per als altres treballadors o per a altres persones relacionades amb l'empresa.

En coherència amb el valor assumit de la igualtat de gènere, totes les denominacions que en el present Informe fan referència a llocs de treball dins de l'empresa i s'efectuen en gènere masculí, quan no hagin estat substituïdes per termes genèrics, s'entendran fetes indistintament en gènere femení o masculí, segons el sexe del titular que els exerceixi.

Aquest document, d'acord amb l'art. 16 de la LPRL i els articles 4 i 6 del RSP, deurà revisar-se periòdicament i, fonamentalment, quan així ho estableixi una disposició específica, quan canviïn les condicions de treball, quan s'incorporin nous equips de treball, substàncies químiques, treballadors especialment sensibles a les condicions del lloc, treballadores embarassades, en període de lactància, menors o quan es detectin danys a la salut dels treballadors.

L'empresa ha d'assumir, directament i sota la seva total responsabilitat, l'execució i posada en pràctica de les mesures preventives proposades en l'avaluació dels riscos, que deuran planificar-se establint prioritats d'acord amb la magnitud del risc i nombre de persones exposades, assignant els mitjans materials necessaris i responsables de la seva execució i control, així com els recursos econòmics precisos.

Així mateix, aquest document ha de ser complementat per l'Empresa assignant les persones que seran responsables de la implantació de les mesures preventives en la data concreta que es determinin, tenint en compte les orientacions proposades per ASPY Prevenció i recollides en aquest.

Com vulgui que el cost especificat és orientatiu i aproximat, en el mateix informe s'ha previst la possibilitat que puguin recollir-se els costos reals derivats de la implantació i/o compliment de les diferents mesures preventives, tenint en compte que en molts casos requeriran de pressupostos específics.

La present avaluació de riscos es basa en la informació facilitada per l'empresa, és a dir, per l'empresari i per aquelles persones o comandaments en els qui hagi delegat, sense perjudici de la facilitada pels propis treballadors i pels delegats de prevenció, en cas d'haver-los.

Aquesta informació ha d'incloure, tant les operacions habituals com aquelles que no siguin rutinàries (manteniment, neteja, solució d'embussos o incidències, substitució de components i qualsevol altra operació esporàdica).

L'empresari i la seva línia jeràrquica són els majors coneixedors de l'activitat empresarial i, per tant, són els responsables que totes les tasques i operacions estiguin contemplades. Aquesta responsabilitat no és transferible al tècnic de prevenció, que té una funció d'assessorament. L'empresari ha d'assegurar-se que el tècnic avaluï tot el necessari, és a dir, totes les tasques, operacions, màquines, eines, equips, productes... que s'utilitzen.

No pot exigir-se al tècnic una labor de recerca o esbrinament d'aspectes que són coneguts per

l'empresari. Tampoc sobre aspectes de manteniment com el grau de desgast dels components, de resistència dels materials, de reposició de peces o de reparació d'avaries.

Per això, l'omissió o ocultació d'informació implica responsabilitat empresarial i no pot ser al·legada com a eximent o atenuant per part de l'empresari.

La recepció i acceptació de l'Avaluació de Riscos implica la conformitat de l'empresari amb què el contingut d'aquest és complet, i s'ajusta a les seves necessitats. Qualsevol absència o deficiència ha de ser comunicada en el termini de 15 dies hàbils i per escrit al tècnic perquè es procedeixi a la seva esmena, entenent-se que, de no fer observacions, considerarà l'informe correcte, acceptant tots els seus termes.

Aquest document, d'acord amb l'art. 16 de la LPRL i els articles 4 i 6 del RSP, haurà de revisar-se periòdicament i, fonamentalment, quan així ho estableixi una disposició específica, quan canviïn les condicions de treball, quan s'incorporin nous equips de treball, substàncies químiques, treballadors especialment sensibles a les condicions del lloc, treballadores embarassades, en període de lactància, menors o quan es detectin danys a la salut dels treballadors.

El present exemplar signat haurà de ser conservat per l'empresa, com a integrant de la documentació exigida per l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

MANRESA, a 18 de març de 2022

Albert Auge Bailac
Llicenciatura en Psicologia
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals

ANNEXOS

METODOLOGIA

La metodologia utilitzada compleix amb les obligacions i exigències contingudes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i el Reglament dels Serveis de Prevenció (R.D. 39/1997).

Avaluació dels riscos laborals

Es realitza una avaluació de caràcter general, basada en la directa apreciació professional acreditada.

La metodologia utilitzada es basa en identificar els actes i condicions de treball que suposen un risc laboral, avaluar aquests riscos i determinar les mesures preventives necessàries per a la seva eliminació, reducció o control.

Els riscos, l'avaluació dels quals requereixi de valoracions i mesuraments més complexes, seran estudiats de manera separada i constitueixen un complement a l'avaluació realitzada: informes d'higiene industrial (control de l'exposició a contaminants), estudis ergonòmics, aplicació de reglamentació específica (seguretat industrial en instal·lacions i equips), avaluació del risc d'incendi (segons mètodes específics), etc.

L'avaluació té en consideració les característiques de l'empresa i dels seus treballadors, a partir de la informació i documentació facilitada per l'Empresa, els representants dels treballadors i resta de personal, així com de les observacions realitzades en les instal·lacions i llocs de treball. A partir d'aquesta informació l'avaluació queda estructurada en diferents àmbits.

Per cadascun d'aquests **àmbits avaluats** s'inclou la relació de **treballadors exposats**. Ha d'entendre's que els riscos avaluats per un àmbit concret afecten al conjunt de treballadors inclosos en aquest àmbit, podent un mateix treballador aparèixer en diferents d'ells. La relació d'àmbits avaluats i de treballadors exposats queden recollits a la "Llista d'Àmbits i Treballadors".

La identificació dels riscos està basada en la classificació oficial de formes d'accident i en el quadre de malalties professionals de la Seguretat Social.

A l'avaluació dels riscos s'ha utilitzat el concepte "Grau de Risc" obtingut de la valoració conjunta de la probabilitat de que se produeixi el dany i la severitat de les conseqüències del mateix, d'acord amb la següent classificació:

Probabilitat (PB): es considera el temps d'exposició al possible dany, el número de treballadors exposats, les mesures de prevenció existents i la seva adequació als requisits legals, a les normes tècniques i als codis sobre pràctiques correctes.	
Alta (A)	La situació de risc es planteja de forma continua i és probable que es produeixi el dany.
Mitja (M)	La situació de risc es presenta de forma freqüent i és possible que es produeixi el dany.
Baixa (B)	La situació de risc es presenta de forma ocasional i seria estrany però possible que es produís el dany.
Severitat (SV): es considera les parts del cos que puguin ser afectades, la naturalesa del dany y les conseqüències de l'accident o malaltia professional.	
Alta (A)	Quan la gravetat del succés pot provocar danys amb resultat de mort o d'incapacitat laboral permanent.
Mitja (M)	Quan el succés pot provocar danys amb resultat d'incapacitat laboral transitòria.
Baixa (B)	Quan el succés pot provocar una lesió que no precisi baixa laboral o aquesta sigui de molt curta durada, inferior a una setmana.

GRAU DE RISC (GR) *		Severitat		
		Alta	Mitja	Baixa
Probabilitat	Alta	Molt Alt (MA)	Alt (A)	Moderat (M)
	Mitja	Alt (A)	Moderat (M)	Baix (B)
	Baixa	Moderat (M)	Baix (B)	Molt Baix (MB)

(*) Els riscos no avaluats mitjançant aquesta matriu, perquè han d'estar continguts en un altre informe específic, es significaran en GR, al full d'avaluació, amb un asterisc.

S'estableixen les **mesures preventives** o correctores necessàries amb objecte d'eliminar, reduir o controlar els riscos identificats.

Quan es considera necessari s'annexen **recomanacions preventives de caràcter general**, com a complement informatiu a les mesures preventives proposades.

Planificació de l'Activitat Preventiva

Es proposa una planificació de termini, responsables i costos per a facilitar la implantació de les mesures proposades.

La prioritització en l'adopció d'aquestes mesures preventives ha d'estar en consonància amb la magnitud del risc i el nombre de persones exposades al mateix. D'acord amb aquest criteri s'estableixen 5 nivells d'intervenció en funció del "Grau de Risc".

GRAU DE RISC	PRIORITAT ADOPCIÓ MESURA
	TERMINIS
MOLT ALT	Els riscos han de ser controlats immediatament . A l'espera d'una solució definitiva adoptar mesures i accions temporals que disminueixin el grau de risc. Implantar solucions definitives lo abans possible.
ALT	Corregir i adoptar mesures de forma urgent per controlar los riscos. Implantar mesures en un termini no superior a 3 mesos .
MODERAT	Corregir i adoptar mesures per a controlar els riscos a curt o mig termini . Implantar mesures en un termini no superior a 6 mesos .
BAIX	Els riscos podrien ser acceptables o requerir controls periòdics o mesures a mig o llarg termini . Implantar mesures en un termini no superior a 1 any .
MOLT BAIX	Els riscos ser acceptables o requerir controls o mesures a més llarg termini . Pot no requerir intervenció, tret que altres causes o anàlisis més precisos ho justifiquin.

